


## 2023 年 1 月份安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	寿光市佳泰石化有限公司北环加油站经营危险化学品安全评价报告		
项目简介	寿光市佳泰石化有限公司北环加油站（以下均称加油站）成立于 2022 年 9 月 1 日，站址位于山东省潍坊市寿光市北外环路与兴尚路交叉口西 300 米路北，类型为有限责任公司分公司（自然人独资），负责人刘家玮，该加油站主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	郝大平		
项目组成员	朱金利		
	王静		
	刘卫国		
	刘振忠		
报告编制人	郝大平		
报告审核人	崔强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	刘彩霞		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2022.11.7	郝大平 朱金利	初访
	2022.12.14	郝大平 朱金利	现场考察
	2022.12.17	郝大平 朱金利	现场检查
	2022.12.20	郝大平 朱金利	现场核查
安全评价报告提交时间：2023.1.12			
有必要公开的其它内容：			

寿光市佳泰石化有限公司北环加油站现场照片







甲 方	名称 (或姓名)	(签章)		
	法定代表人	(签章)	委托代理人	(签章)
	联系人	张文栋 (签章)		
	住所 (通信地址)			
	电话	18660695921	E - m a i l	
	开户银行			
	帐号		邮 政 编 码	
乙 方	名称 (或姓名)	(签章)		
	法定代表人	(签章)	委托代理人	(签章)
	联系人	合同专用 郝大平		
	住所 (通信地址)	潍坊市高新区银枫路银枫大厦 402 室		
	电话	13026558586	E - m a i l	
	开户银行	兴业银行潍坊分行		
	帐号	377010100101078705	邮 政 编 码	

寿光市佳泰石化有限公司北环加油站  
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) -022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：刘彩霞

评价负责人：郝大平

评价机构联系电话：0531-75639660



(安全评价机构公章)



寿光市佳泰石化有限公司北环加油站  
经营危险化学品  
安全评价报告

主要负责人：刘家玮  
经 办 人：张文栋  
联系电话：18660695921



2023年1月12日

(被评价单位公章)

## 评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业登记 编号	专业	签字
项目负责 人	郝大平	S0110410001101920021 88	028280	安全	郝大平
项目组成 员	朱金利	S0110410001101920025 13	037820	化工工艺	朱金利
	王静	1800000000300838	034276	电气	王静
	刘卫国	0800000000200311	009370	化工机械	刘卫国
	刘振忠	S0110320001102010005 09	024120	自动化	刘振忠
报告编制 人	郝大平	S0110410001101920021 88	028280	安全	郝大平
报告审核 人	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术负责 人	刘彩霞	1700000000100141	006770	安全	刘彩霞

## 第六章 安全对策措施与建议

### 第一节 评价存在的问题及整改情况

根据《山东省加油站安全评价导则》等相关法律、法规、标准的要求，通过对照安全检查表进行现场检查，寿光市佳泰石化有限公司北环加油站存在的问题及整改情况如下：

表 7.1-1 存在的问题隐患、整改建议及整改情况

序号	存在问题	整改措施	复查结果
1	卸油接口未设置标识。	各卸油接口设置标识。 	已整改，符合要求
2	配电室未设置应急照明。	配电室设置应急照明。 	已整改，符合要求

经复查，被评价单位尚有 (0) 项不符合。

评价单位检查人员 (签字)：

郝大平

被评价单位主要负责人确认 (签字)：

张立军

(单位盖章)

(单位盖章)

## 第七章 评价结论

通过对寿光市佳泰石化有限公司北环加油站的现场评价检查和资料审查，运用《山东省加油站安全评价导则》（鲁安监发〔2006〕114号）编制检查表对该加油站进行了检查，A类检查项目（除不适用项外）全部合格；B类检查项目（除不适用项外），2项不合格，其余全部合格。针对不合格项，企业已进行整改，整改后符合要求。

因此，本评价组认为：寿光市佳泰石化有限公司北环加油站符合安全生产条件。

建议该加油站针对本报告提出的安全对策措施，不断提高加油站的本质安全程度，保证安全经营。