

2022 年 11 月份安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	诸城市宏源加油站改建项目安全设施竣工验收评价		
项目简介	<p>诸城市宏源加油站位于山东省潍坊市诸城市辛兴镇朱诸路东花园村段北侧，主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站（以下均称加油站），于 2021 年 1 月 27 日换发了危险化学品经营许可证（证书编号：鲁潍危化[2021]006104 号），有效期至 2024 年 1 月 26 日；于 2021 年 7 月 29 日换发了成品油零售经营许可证（证书编号：鲁油零售证书第 3707073045 号），有效期至 2026 年 7 月 29 日。</p> <p>因经营需要，该加油站在原址基础上进行了改建，储油罐由原来的 3 个（2 个 10m³ 92#汽油罐、1 个 10m³ 柴油罐）改为 4 个（1 个 30m³ 95#汽油罐、1 个 30m³ 92#汽油罐、2 个 30m³ 柴油罐）；原有 4 台加油机为自吸式加油机，全部拆除，更换为 6 台潜油泵型双枪加油机（4 台柴油双枪加油机、2 台 92#/95#汽油四枪加油机）；罩棚由原来的东西长 26 米、南北宽 22 米改为东西长 26 米、南北宽 37 米。改建后储罐总容量 90m³（柴油折半），仍为三级加油站，级别不变。站内原有站房、洗车间、配电室等未发生变化。。</p>		
评价人员		姓 名	备注
项目负责人		郝大平	
项目组成员		崔强	
		王静	
		刘卫国	
		赵云峰	
报告编制人		郝大平	
报告审核人		刘振忠	
过程控制负责人		刘云红	
技术负责人		刘彩霞	
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2022.11.6	郝大平 崔强	初访
	2022.11.22	郝大平 崔强	现场考察
	2022.11.24	郝大平 崔强	现场检查
	2022.11.26	郝大平 崔强	现场核查
安全评价报告提交时间：2022.12.8			
有必要公开的其它内容：			

诸城市宏源加油站现场照片



甲 方	名称 (或姓名)	诸城市宏源加油站 (签章)		
	法定代表人	(签章)	委托代理人	(签章)
	联系人	李浩 (签章)		
	住所 (通信地址)			
	电话	13365342102	E - m a i l	
	开户银行			
	帐号		邮 政 编 码	
乙 方	名称 (或姓名)	(签章)		
	法定代表人	(签章)	委托代理人	(签章)
	联系人	郝大平 合同专用章		
	住所 (通信地址)	潍坊市高新区银枫路银枫大厦 402 室		
	电话	13026558586	E - m a i l	
	开户银行	兴业银行潍坊分行		
	帐号	377010100101078705	邮 政 编 码	



诸城市宏源加油站
改建项目

安全设施竣工验收评价报告

建设单位：诸城市宏源加油站

建设单位负责人：王帅

建设项目单位：诸城市宏源加油站

建设项目单位主要负责人：李浩

建设项目单位联系人：李浩

建设项目单位联系电话：13365342102

(建设单位公章)

2022年12月8日

诸城市宏源加油站
改建项目

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：刘彩霞

评价负责人：郝大平

评价机构联系电话:0531-75639660

(安全评价机构公章)

2022年12月8日



评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业登记 编号	签字
项目负责 人	郝大平	S011041000110192002188	028280	郝大平
项目组成 员	崔强	1700000000200717	031071	崔强
	王静	1800000000300838	034276	王静
	刘卫国	0800000000200311	009370	刘卫国
	赵云峰	S011037000110191000735	030095	赵云峰
报告编制 人	郝大平	S011041000110192002188	028280	郝大平
报告审核 人	刘振忠	S011032000110201000509	024120	刘振忠
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	刘云红
技术负责 人	刘彩霞	1700000000100141	006770	刘彩霞

营活动或生活影响较小；该项目安全条件符合国家有关法规、标准、规范的要求。

2、该项目采用的技术是被国内加油站广泛采用的技术工艺，并经过长期的装置运行和操作经验的积累，证明是成熟、安全可靠的。该加油站未使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全的工艺和设备。

3、该加油站对于设计中提出的安全设施，已全部落实，已采用的安全设施水平能够满足安全生产的需要，达到了同类工艺技术水平。

4、该加油站制定了相应的安全生产责任制和安全管理制度、各岗位操作规程，并且编制了事故应急救援预案。

5、该加油站主要负责人和安全管理人員均经考核合格并取得了资格证书。

综上所述，评价组认为：诸城市宏源加油站改建项目站址选择合理，总平面布置符合国家标准、规范的要求，选用的工艺技术、设备选型成熟、可靠，该项目安全设施符合现行的国家有关安全生产的法律、法规和技术标准，具备安全验收的条件。

